

浙江福立分析仪器有限公司

[www.cnfuli.com.cn](http://www.cnfuli.com.cn)




**FULI**



FULI

## 待焊接的接头



有一条  
凹槽

卡套




FULI

## 按要求旋开卡套

手指甲顶住凹槽口

右手紧紧按住卡套

不要抓这里





FULI

旋开后




旋开后的卡套



FULI

## 焊接位置



3号不接任何东西



**1和2号脚用于接联动线的，两条联动线无先后和序号顺序。**



FULI

## 焊接好后





FULI

按拆卸的原路径装回卡套（完毕）

